

GABINETE DO DEPUTADO ZÉ GALETO LIDO NA SESSÃO DO

DIA 13 / 10 / 15

INDICAÇÃO Nº 186/15

O parlamentar que a esta subscreve, e com base no Art. 202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima Senhora Governadora da seguinte INDICAÇÃO:

**CONCLUSÃO DAS 04 (QUATRO) CABECEIRAS DE 02 (DUAS) DAS PONTES SOBRE O RIO CACHORRO, LOCALIZADAS ENTRE AS VICINAIS 01 E 05, DA CONFIANÇA 03, NO MUNICÍPIO DO CANTÁ-RR.**

#### JUSTIFICATIVA

As estruturas de madeira das pontes estão prontas há mais de 04 (quatro) anos, porém, não foram feitas as cabeceiras. A finalização destas, é de fundamental importância para INICIAR a trafegabilidade, visto que já estão deteriorando sem nem mesmo terem sido usadas. Portanto, o término dessas obras se faz necessário para possibilitar o acesso dos moradores, a rota do transporte escolar e o escoamento da produção agropecuária daquela localidade, que está em condição de abandono.

Sala das sessões, 07 de outubro de 2015.

ZÉ GALETO  
Deputado Estadual

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA / RORAIMA

08-OCT-2015 09:20 002704 22

**Ao Sr. Deputado Estadual**  
**Sr. ZÉ GALETO.**

Ao cumprimenta-lo, solicitamos a vssa. sra que de providencia junto à comunidade das confianças no sentido de oportunizar a conclusão das 04 cabeceiras de pontes existentes na vicinal 05. Conforme foto 01, a ponte principal atravessa o rio cachorro e dá acesso aos moradores entre as vicinais 01 e 05, como pode ser verificado nas fotos a anos os moradores sofrem pelo abandono da vicinal.



Foto 01: Ponte sobre o Rio Cachorro – Vicinal 05 -- Confiança

A vicinal 05 conta com a ponte principal (foto 02- Rio cachorro, rio de grande porte) e uma ponte pequena (foto 03 – vazão agua através da estrada).



Foto 02- Rio cachorro, rio de grande porte





Foto 03 – vazão água através da estrada



As duas pontes não tem cabeceiras, que devem ser construídas conforme foto 04.



Fotos 04 (a,b): ponte sobre o rio cahorro



Fotos 04 (c,d): ponte sobre pequeno curso d'agua.

Além do serviços de 04 cabeceiras devem ser restauradas as pontes onde ocorre o fluxo dos carros pois devido aos anos de abandono a ponte não possui mais as madeiras que cobrem a ponte (Foto 05)



Foto 05: Demonstrativo do estado da ponte, visto pela parte de baixo.